

Bekanntmachung

Überprüfung der Standsicherheit von Grabmalen auf dem Waldfriedhof der Stadt Bad Salzdetfurth

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

Grabsteine können durch Witterungseinflüsse (Frost, Hitze, Regen), aber auch durch Setzung ihre Standfestigkeit verlieren. Laut Unfallverhütungsvorschrift der Gartenbauberufsgenossenschaft muss der Friedhofsträger jährlich jeden Grabstein auf seine Standfestigkeit prüfen.

Sollte bei der Prüfung festgestellt werden, dass der Grabstein nicht die erforderliche Standfestigkeit aufweist, wird ein Aufkleber am Grabstein angebracht und der Nutzungsberechtigte wird schriftlich aufgefordert den Grabstein durch einen Steinmetz unverzüglich wieder befestigen zu lassen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Nutzungsberechtigte für alle Schäden, die durch umstürzende Grabsteine entstehen sollten haftet. Schon im Interesse der eigenen Sicherheit sollten die notwendigen Befestigungsarbeiten schnell vorgenommen werden. Wir bitten alle Nutzungsberechtigten um Beachtung!

Sind die Mängel bei der Nachkontrolle nicht abgestellt, ist die Stadt berechtigt eine Firma zur Beseitigung der Gefahr zu beauftragen. Die anfallenden Kosten werden dem Nutzungsberechtigten in Rechnung gestellt.

Besteht eine akute Gefahr für Friedhofsbesucher, werden wackelige Grabsteine von der Friedhofsverwaltung vorerst gesichert, oder gleich vor Ort umgelegt.

Die Kontrolle der Grabsteine erfolgt in der Zeit vom 01. bis 30. April.

Bad Salzdetfurth, 11.02.2021
Der Bürgermeister



Gryschka

